

AUKSJONSOVERSIKT RISSA

2 brukte traktorhengere og 1 beitepusser

Orkel T51 enakslet tipphenger, eldre Eik boggihenger og Lagarde beitepusser



Objekt 1 - Orkel T51



Objekt 2 - Eik boggihenger



Objekt 3 - Lagarde beitepusser

1. Om salget

Det selges to brukte traktorhengere og en beitepusser som separate auksjonsobjekter. Begge traktorhengerne har hydraulisk tipp og nedfellbare karmar. Objektene har stått utendørs og viser rust, bruksslitasje og enkelte mangler.

Besiktigelse anbefales. Hydraulikk, lys, bremses, hjullager, dekk og øvrige funksjoner er ikke dokumentert som testet.

Objekt 1 - Orkel T51 traktorhenger

Rød og grønn enakslet traktorhenger med hydraulisk tipp og nedfellbare karmar. Tilhengeren fremstår som et eldre, forholdsvis komplett objekt med synlig bruksslitasje og overflaterust.

Opplysning	Beskrivelse
Fabrikat/modell	Orkel T51, basert på synlig merking
Utførelse	Enakslet traktorhenger
Utstyr	Hydraulisk tipp, nedfellbare sidekarmar og baklem
Synlig tilstand	Overflaterust på understell, drag, felger og beslag. Smuss og begroing på lasteplanet.
Synlige mangler	Baklykt/refleks fremstår skadet eller mangelfull. Løs metalldel ligger på lasteplanet.
Ikke kontrollert	Hydraulikk, bremsar, lys, dekk, hjullager, aksling og lovligheit for bruk på offentlig vei

Fotodokumentasjon - objekt 1 Oversiktsbilder



Foto 1: 20251015_140847.jpg



Foto 2: 20251015_140917.jpg



Foto 3: 20251015_140935.jpg



Foto 4: 20251015_141007.jpg



Foto 1: 20251015_141328.jpg



Foto 2: 20251015_141349.jpg



Foto 3: 20251015_141400.jpg

Objekt 2 - Eik boggihenger

Rød eldre boggihenger med hydraulisk tipp og høye, nedfellbare karmar. Eik-merking er synlig på draget. Objektet har betydelig rust, værslitasje og synlige mangler og bør annonseres som reparasjonsobjekt.

Opplysning	Beskrivelse
Fabrikat	Eik, basert på synlig merking
Utførelse	Boggihenger med fire hjul
Utstyr	Hydraulisk tipp, høye karmar, hydraulikkslanger og elektrisk tilkobling
Synlig tilstand	Omfattende rust og avflasset lakk på karmar, drag, understell og beslag. Smuss og begroing på lasteplanet.
Synlige mangler	Skadde baklys og reflekser, eksponerte ledninger, slitte/deformerte detaljer og eldre hydraulikkslanger.
Ikke kontrollert	Hydraulikk, bremsar, lys, lekkasjer, dekk, hjullager, akslinger, ramme og lovligheit for bruk på offentlig vei

Oversiktsbilder



Foto 1: 20251015_141042.jpg



Foto 2: 20251015_141050.jpg



Foto 3: 20251015_141054.jpg



Foto 4: 20251015_141108.jpg



Foto 1: 20251015_141130.jpg



Foto 2: 20251015_141138.jpg




Foto 3: 20251015_141144.jpg



Foto 4: 20251015_141215.jpg



Foto 5: 20251015_141222.jpg

Objektet selges som reparasjonsobjekt. Det må påregnes kontroll og utbedring av lysanlegg, rust, hydraulikk og andre tekniske forhold.

Objekt 3 - Lagarde beitepusser

Oransje traktormontert beitepusser fra Lagarde med kardangaksel, hydrauliske sylindere og støttefot. Redskapen har stått utendørs og fremstår som et eldre objekt med synlig bruksslitasje, overflaterust og slitt lakk.

Opplysning	Beskrivelse
Fabrikat/modell	Lagarde, basert på synlig merking. Modellbetegnelse er ikke identifisert.
Utførelse	Traktormontert beitepusser med kardangaksel og opphengsramme
Utstyr	Kardangaksel med gult vern, hydrauliske sylindere med slanger og hurtigkobling, ventil med spak, støttefot, glidesko og gummiduker foran
Synlig tilstand	Overflaterust og avflasset lakk på kappe, ramme og feste. Rustflekker og slitt lakk på oransje kappe. Gress og halm sitter fast ved glideskoen.
Synlige mangler	Varsel- og informasjonsmerker er delvis borte eller utslitt. Gummidukene har slitasje og ujevne kanter. Hydraulikkslanger og koblinger fremstår som eldre.
Ikke kontrollert	Slagler/knivsett, rotor og lagre, gir og kraftoverføring, kardangaksel og vern, hydraulikk og lekkasjer, arbeidsbredde, årsmodell og tilpasning til kjøpers traktor

Fotodokumentasjon - objekt 3 Oversiktsbilder



Foto 1: 13__Beitepusser.jpg

Foto 2: 14__Beitepusser.jpg

Foto 3: 15__Beitepusser.jpg

Detaljbilder



Foto 4: 16__Beitepusser.jpg



Foto 5: 17__Beitepusser.jpg



Foto 6: 18__Beiepusser.jpg

Objektet selges i forevist stand. Kjøper må selv kontrollere teknisk stand, herunder slagler, kraftoverføring, kardangaksel med vern og hydraulikk, samt at redskapen passer til egen traktor før bruk.

Generelle salgsbetingelser

- Objektene selges enkeltvis og i den standen de befinner seg ved visning og overtakelse.
- Opplysningene bygger på en enkel visuell vurdering og er ikke en teknisk tilstandsrapport.
- Skjulte feil og mangler kan forekomme. Kjøper oppfordres til fysisk besiktigelse før bud inngis.
- Det gis ingen garanti for funksjon, komplettethet eller godkjenning.
- Kjøper har ansvar for å kontrollere registrering, understells-/serienummer, årsmodell og andre tekniske data der dette er aktuelt.
- Kjøper må selv undersøke om objektene kan registreres eller benyttes på offentlig vei.
- Kjøper er ansvarlig for og bekoster lasting, sikring, henting, transport og eventuell omregistrering.
- Objektene skal være betalt før henting. Bud er bindende i samsvar med auksjonsvilkårene.
- Selger forbeholder seg retten til å forkaste alle bud.